



Programme de suivi de la qualité des eaux de l'Adour et ses affluents Année 2019



Adour du Tourmalet

Syndicat mixte de l'Adour amont

Siège social : 21, place Corps Franc Pommiès - 65 500 VIC-EN-BIGORRE

Adresse postale : SMAA - Pôle amont
Parc d'activités Dominique Soulé
33, avenue du Général Leclerc
65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE
05 62 95 11 14 / 06 82 23 10 03
jl.cazaux.smaa@gmail.com

Rapport de synthèse

Cadre général de mise en œuvre du programme de suivi de la qualité des eaux du Haut Adour

Le programme de suivi de la qualité des eaux de l'Adour et de ses affluents a été créé dans le cadre du Contrat de Rivière du Haut Adour. Ce contrat s'étant achevé fin 2015, le syndicat mixte du haut et moyen Adour (SMHMA) a souhaité poursuivre le suivi de la qualité des cours d'eau de son territoire, en collaboration avec l'Agence de l'Eau Adour-Garonne jusque fin 2018.

Le SMHMA a été dissous par arrêté préfectoral le 22/07/2019.

Créé le 01/01/2019, le syndicat mixte de l'Adour amont (SMAA) est compétent dans la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il reprend en l'adaptant le suivi qui était réalisé par le SMHMA.

Avec le nouveau programme d'intervention de l'agence de l'eau Adour-Garonne, le suivi de la qualité des eaux porté par le SMAA a été réajusté, afin qu'il devienne sensu stricto un réseau complémentaire de suivi (complémentaire par rapport au réseau Agence) : les masses d'eau ciblées sont celles qui présentent un <u>état écologique moins que bon modélisé</u> (exemple : Ousse sur la CATLP, station créée en 2019).

Le budget estimatif du programme 2019 est de 10 100 €TTC.

Le maitre d'ouvrage est le syndicat mixte de l'Adour amont.

Ce rapport de synthèse présente l'ensemble des résultats relatifs au programme de suivi-qualité de l'année 2019.

2. Mise en œuvre du programme 2019

2.1. Prélèvements

Les 4 stations suivies par le SMAA sont les suivantes :

- 236600, Adour du Tourmalet
- 235800, Oussouet en aval de Trébons
- 235 300, Adour en aval de Tarbes
- 2350 068, Ousse à Orleix

6 dates de prélèvements sont prévues sur l'année.

D'une station à l'autre, les prélèvements et analyses peuvent différer :

Types d'analyses	Stations	
Macropolluants: MES, DBO5, NH ₄ +, NO ₂ -, NO ₃ -, P total, PO ₄ ³⁻ , COD, NTK	Adour du TourmaletAdour en aval de Tarbes	- Ousse à Orleix
Macropolluants-bis: MES, DBO5, NH ₄ +, NO ₂ -, NO ₃ -, P total, PO ₄ ³ -	- Oussouet en aval de Trébons	

Ces prélèvements sont effectués par la CATER65 puis analysés par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes (64). À chaque prélèvement, la CATER65 note les paramètres suivants :

Types d'analyses	Stations	
In Situ :		
Conductivité, O ₂ dissous, saturation en O ₂ , T° air, T° eau, pH	- Adour du Tourmalet	
Données environnementales :	- Adour en aval de Tarbes	
Aspect abords, hydrocarbures, mousses, feuilles, ombre, odeur,	 Oussouet en aval de Trébons 	
limpidité, boues surnageantes, autres corps, météo, couleur,	- Ousse à Orleix	
hydrologie		

Depuis 2016, le syndicat effectue la saisie manuelle des paramètres In Situ et Données Environnementales dans le SQE.

Un IBG-RCS a été pris en charge par l'Agence de l'eau (Station 236 600 Adour du Tourmalet).

2.2. Calendrier des prélèvements 2019

		_	-	eaux de l'Adour et de nont / territoire de la CA			
		Syllai		rélèvements et analys			
<u> </u>	station n°	235 068	235 300	235 800	236 600		
Mois	Semaine	Ousse	Adour, aval Tarbes	Oussouet	Adour du Tourmalet		
Mars	S10	Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
Juin	S25*	Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
Juillet S30*		Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
Août	S34*	Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
Septembre	S38*	Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
Décembre	S52	Macropolluant	Macropolluant	Macropolluant-bis	Macropolluant		
	* (semaine	prélèvements AEAG)					
		Macropolluant :	MES, DBO5, NH4+, NO2-, NO3-, P 1	total, PO43-, COD, azote kjeldhal	Prélèvements effectués par la CATE	R et transmis directemen	t au laboratoire
		Macropolluant-bis:	MES, DBO5, NH4+, NO2-, NO3-, P 1	total, PO43-	(antenne de Tarbes).		
		Conditions environnementales :	T° air, abord, mousse, herbe, omb	pre, odeur, limpidité, boue, corps,			
météo, couleur, débit prélèvement, seuil					Prélèvements effectués par la CATE	R et transmis directemen	t au SMAA.
		Données in situ : T° eau, pH, conductivité, O2 dissous, saturation O2					
out au Ion	g de la	campagne de prélèvements,	le laboratoire est chargé de	transférer au fur et à mesure	les données (et au maximun	n dans un délai de 1	mois):
		- sous format papier au Syndic					
		- sous format EDILABO à l'Ag	ence de l'Eau Adour-Garonne (ı	résultats des analyses effect	uées).		

SMAA / suivi qualité 2019 5

2.3. Résultats bruts d'analyses

Tous les échantillons prélevés à des fins d'analyses physico-chimiques ont été pris en charge par le Laboratoire des Pyrénées e des Landes (Lagor, 64).

Depuis 2011, la qualification des **résultats physico-chimiques bruts** par le syndicat est réalisée en suivant les **seuils de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Cet arrêté découle de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) qui fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des eaux d'ici 2015.**

Quelques paramètres restent néanmoins caractérisés suivant les seuils admis par le SEQ V2 (2003).

Les tableaux des pages suivantes regroupent, pour chaque station, la valeur des paramètres mesurés lors des campagnes de prélèvements (résultats bruts).

Interprétation des couleurs :



235 068 Ousse

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques :

	date	05/03/2019	18/06/2019	23/07/2019	20/08/2019	18/09/2019	23/12/2019
	heure	14:00	15:30	15:45	09:30	14:30	11:15
	COD (mg/I C)	2,13	3,56	4,26	5,10	4,59	3,76
	DBO5 (mg/I O2)	2,1	2,6	2,0	1,5	2,6	0,7
	O2 dissous (mg/l)	10,90	8,90	5,00	8,80	4,70	10,20
	Saturation O2 (%)	105	97	62	92	53	101
Seuils	NH4+ (mg/l NH4)	0,01	0,03	0,08	0,01	<0,01	0,03
DCE	NO2- (mg/I NO2)	0,01	0,05	0,02	0,03	<0,01	0,03
DOL	NO3- (mg/I NO3)	15,50	18,00	0,87	2,64	<0,10	17,20
	P total (mg/l P)	0,02	0,07	0,07	0,21	0,12	0,11
	PO43- (mg/l PO4)	0,07	0,17	0,11	0,34	0,16	0,15
	pH	8,3	7,9	7,5	7,7	7,3	7,7
	Temp. eau (°C)	10,1	17,3	24,8	16,6	19,9	10,4
Seuils	NKJ (mg/l N)	<0,50	<1,00	0,73	1,01	1,00	<1,00
SEQ V2	MES (mg/l)	4,2	2,8	<2,0	45,0	3,8	20,0
JLQ VZ	Conduc. (µS/cm)	247	265	294	283	286	182
	Débit (m3/s)	basses eaux	basses eaux	basses eaux	moy. eaux	trou, flaque	moy. eaux
	Temp. air (°C)	20	32	36	15	22	12
	Couleur eau	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore	incolore
	Limpidité	limpide	limpide	limpide	lég. trouble	limpide	limpide
	Météo	ensoleillé	ensoleillé	ensoleillé	pluie	faib. nuageux	tps humide

9	Commentaires
5 6	
6	23/07: débits faibles expliquant les valeurs d'O2 dissous, de saturation et de température
7	
0	20/08 : pluie soutenue sur le Haut Adour (cumul de 45 mm sur les 3 jours qui précèdent à
1	Ossun) ; peut expliquer le taux de P Total
3	
3	<u>18/09</u> : quasi plus d'eau dans le cours d'eau
0	
1	Interrogation concernant les valeurs de nitrates
5	
7	
4	
0	
0	
2	
1	
2	
2	
е	

235 300 Adour, aval de Tarbes

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques :

	date	05/03/2019	18/06/2019	23/07/2019	20/08/2019	18/09/2019	23/12/2019
	heure	13:45	14:50	15:30	09:00	15:00	14:45
	COD (mg/I C)	1,31	1,97	3,37	1,44	1,68	1,01
	DBO5 (mg/I O2)	0,8	1,4	5,0	5,2	3,6	<0,5
	O2 dissous (mg/l)	10,50	9,60	8,90	10,00	9,21	11,10
	Saturation O2 (%)	99	102	98	101	102	103
Seuils	NH4+ (mg/l NH4)	0,02	0,06	0,10	0,04	0,02	0,02
DCE	NO2- (mg/I NO2)	0,01	<0,01	0,01	0,01	0,01	<0,01
DOL	NO3- (mg/I NO3)	2,94	2,41	2,68	2,32	3,01	2,89
	P total (mg/l P)	0,02	0,05	0,04	0,16	0,03	0,03
	PO43- (mg/l PO4)	0,06	0,07	0,06	0,09	0,02	0,02
	pH	8,2	8,1	8,1	8,0	8,0	8,1
	Temp. eau (°C)	10,0	16,9	20,0	14,8	18,0	8,8
Seuils	NKJ (mg/l N)	0,50	1,13	1,22	1,21	<0,50	<1,00
SEQ V2	MES (mg/l)	5,6	36,0	4,2	117,0	3,0	20,0
SEQ V2	Conduc. (µS/cm)	250	234	248	250	281	264
	Débit (m3/s)	7,13	9,86	5,74	9,36	3,30	26,60
	Temp. air (°C)	18	32	39	15	22	12
	Couleur eau	incolore	incolore	incolore	lég. colorée	incolore	lég. colorée
	Limpidité	limpide	lég. trouble	limpide	lég. trouble	limpide	lég. trouble
	Météo	ensoleillé	ensoleillé	ensoleillé	pluie	faib. nuageux	tps humide

_	r
9	Commentaires
5	
1	Débits issus de la station Q0120060 de la BanqueHydro.
,5	
0	20/05 : transparence annuelle du barrage de Castillon. 17/06 : transparence Artigues.
13	
2	18/06: lendemain de la transparence EDF pouvant expliquer les MES
1	
9	20/08 : pluie soutenue sur le Haut Adour (cumul de 45 mm sur les 3 jours qui précèdent à
3	Ossun)
2	
,1	23/12 : débits soutenus suite à la crue 20ale du 13/12
8,	
0	
,0	
4	
0	
2 e	
е	

235 800 Oussouet, aval de Trébons

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques :

	date	05/03/2019	18/06/2019	23/07/2019	20/08/2019	18/09/2019	23/12/2019
	heure	11:40	10:50	14:50	10:30	13:30	13:45
	COD (mg/I C)						
	DBO5 (mg/I O2)	<0,5	1,9	1,8	1,4	3,3	0,5
	O2 dissous (mg/l)	10,90	9,45	8,60	9,90	9,40	10,60
	Saturation O2 (%)	100	100	100	100	102	98
Seuils	NH4+ (mg/l NH4)	0,01	0,01	0,11	0,02	0,01	0,01
DCE	NO2- (mg/I NO2)	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
DOL	NO3- (mg/I NO3)	1,83	2,01	2,65	3,02	3,39	2,11
	P total (mg/l P)	<0,01	0,02	0,03	0,16	0,03	0,01
	PO43- (mg/l PO4)	0,04	0,04	0,04	0,08	0,06	0,02
	pH	8,4	8,1	8,1	8,1	8,3	8,2
	Temp. eau (°C)	9,2	13,8	18,5	14,0	17,0	9,7
Cavilla	NKJ (mg/l N)						
Seuils SEQ V2	MES (mg/l)	3,8	7,5	4,9	142,0	<2,0	16,0
SEQ V2	Conduc. (µS/cm)	337	316	366	242	538	257
	Débit (m3/s)	0,546	0,785	0,429	1,120	0,370	2,450
	Temp. air (°C)	12	25	35	15	20	9
	Couleur eau	incolore	incolore	incolore	lég. colorée	incolore	incolore
	Limpidité	limpide	limpide	limpide	lég. trouble	limpide	limpide
	Météo	ensoleillé	ensoleillé	ensoleillé	pluie	faib. nuageux	tps humide

	Commentaires
	Débits issus de la station Q0115710 de la BanqueHydro.
	20/08 : pluie soutenue sur le Haut Adour (cumul de 45 mm sur les 3 jours qui précèdent à Ossun)
	23/12 : débits soutenus suite à la crue 20ale du 13/12
]	

236 600 Adour du Tourmalet, aval de La Mongie

Paramètres physico-chimiques et bactériologiques :

	date	05/03/2019	18/06/2019	23/07/2019	20/08/2019	18/09/2019	23/12/2019
	heure	10:45	10:15	14:15	11:30	11:15	12:45
	COD (mg/I C)	1,02	0,89	2,10	2,80	0,54	0,49
	DBO5 (mg/l O2)	2,3	1,8	1,0	2,8	1,5	<0,5
	O2 dissous (mg/l)	10,40	9,20	9,00	9,80	9,10	10,23
	Saturation O2 (%)	99	105	101	98	101	101
Seuils	NH4+ (mg/I NH4)	1,44	0,01	0,34	0,24	0,03	<0,01
DCE	NO2- (mg/l NO2)	0,02	<0,01	0,02	0,03	<0,01	<0,01
DOL	NO3- (mg/l NO3)	1,93	1,19	1,41	1,28	1,16	1,69
	P total (mg/l P)	0,06	0,01	0,03	0,23	0,01	<0,01
	PO43- (mg/l PO4)	0,11	0,03	0,05	0,10	0,02	<0,02
	pH	7,9	8,0	8,1	8,0	7,9	8,0
	Temp. eau (°C)	4,1	10,7	13,5	9,3	10,4	5,7
Caudla	NKJ (mg/l N)	2,37	<1,00	<0,50	1,45	<0,5	<1,00
Seuils SEQ V2	MES (mg/l)	4,0	2,9	<2,0	352,0	5,8	5,3
SEQ V2	Conduc. (µS/cm)	245	145	173	154	200	185
	Débit (m3/s)	basses eaux	moy. eaux	moy. eaux	moy. eaux	basses eaux	moy. eaux
	Temp. air (°C)	5	20	30	10	15	8
	Couleur eau	incolore	incolore	incolore	lég. colorée	incolore	incolore
	Limpidité	limpide	limpide	limpide	lég. trouble	limpide	limpide
	Météo	ensoleillé	ensoleillé	ensoleillé	pluie	ensoleillé	tps humide

Commentaires	
05/03 : bords sales et forte odeur	

20/05: pour information, transparence annuelle du barrage de Castillon

20/08 : pluie soutenue sur le Haut Adour (cumul de 45 mm sur les 3 jours qui précèdent à Ossun) ; peut expliquer le taux de P total

<u>Pour mémoire</u>: mise en place du traitement physico-chimique de la STEP en 2006. Mise en place de la déshydratation des boues en déc. 2016. Conformité vis-à-vis de la réglementation française pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2018. **Non conforme** en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et **en 2019 (pour une seule autosurveillance dans l'année)**.

IBG-DCE: Réalisé par l'AEAG

12/09/2019	Eq IBGN	Classe de qualité	GFI	VT	NR IBGN
SEQ Bio	16/20	Bonne qualité	9	26	,
Arrêté 25/01/10	10/20	Très bon état écologique*	Perlodidae	20	/

^{*} HER P1

2.4. Suivi pluriannuel et interprétation des résultats

Le suivi pluriannuel est réalisé par station et présente les données de 2006 (année de l'état des lieux) à 2019

Il comporte une partie **état écologique** constituée par la **physico-chimie** et la **biologie**, conformément à la DCE.

NB : l'état écologique n'a pas été défini dans les stations où l'on ne dispose pas de données biologiques.

La physico-chimie se décompose en 4 éléments de qualité : oxygène, nutriments, acidification et température. Les 3 premiers éléments regroupent plusieurs paramètres :

- Oxygène: carbone organique, DBO5, O2 dissous et taux de saturation en O2;
- Nutriments: ammonium, nitrites, nitrates, phosphore total et orthophosphates;
- Acidification: pH min et pH max.

Les paramètres sont classés en fonctions de seuils (cf. tableau page ci-après), l'élément de qualité prenant la couleur du **paramètre le plus déclassant**. La couleur attribuée à la physico-chimie correspond à la couleur de l'élément de qualité le plus déclassant.

Davidura may élément de quellité		Limite	s des classes	d'état	
Paramètres par élément de qualité	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
Bilan de l'Oxygène					
Carbone organique dissous (COD)	5	7	10	15	
DBO5	3	6	10	25	
O2 dissous	8	6	4	3	
Taux de saturation en O2	90	70	50	30	
Nutriments					
Ammonium	0,1	0,5*	2	5	
Nitrites	0,1	0,3	0,5	1	
Nitrates	10	50			
Phosphore total	0,05	0,2	0,5	1	
Orthophosphates	0,1	0,5	1	2	
Acidification					
pH minimum	6,5	6	5,5	4,5	
pH maximum	8,2	9	9,5	10	
Température					
Eaux salmonicoles	20	21,5	25	28	

Limites des classes d'état (seuils) par paramètre, d'après le guide technique d'évaluation de l'état des eaux douces de surface de métropole.

- L'Adour de Gripp,
- L'Oussouet.

Il existe des règles d'assouplissement : Un élément de qualité physico-chimique, pour lequel plusieurs paramètres interviennent, peut être classé en état bon bien qu'un paramètre constitutif de cet élément de qualité soit classé dans un état moyen, si tous les éléments de qualité biologiques et les autres éléments de qualité physico-chimiques sont classés dans un état bon ou très bon.

L'état écologique est classé dans un état bon ou très bon si la physico-chimie et la biologie sont classées dans ces catégories.

^{*}Remarque : pour les masses d'eau suivantes, la limite supérieure du bon état pour l'ammonium est égale à 1 (cours d'eau naturellement froids, moins sensibles à l'ammonium) :

L'état écologique peut être qualifié de "médiocre" ou "mauvais" uniquement si les éléments de qualité biologique sont classés dans ces catégories. Si des éléments de qualité physico-chimiques sont classés dans ces catégories et que la biologie est classée dans un état bon ou très bon alors l'état écologique sera qualifié de "moyen".

La biologie peut-être qualifiée par différents indices (Indice Biologique Diatomées, Indice Biologique Macrophytes Rivière, Indice Poissons Rivière et Indice Biologique Global).

L'indice utilisé par le syndicat est l'IBG qui caractérise la qualité biologique du cours d'eau par la détermination des macro-invertébrés présents. Les limites des classes d'état sont variables en fonction de l'hydroécorégion concernée :

- La station de suivi de l'Adour du Tourmalet peut être rattachée à l'hydroécorégion 1 des Pyrénées (voir limites de classe de qualité ci-après).
- En revanche, le canal de l'Alaric étant une masse d'eau artificielle, il ne peut théoriquement pas être rattaché à une typologie propre et à des seuils de qualité associés. Toutefois, afin de pouvoir caractériser l'état écologique de ce cours d'eau, nous avons choisi d'utiliser les mêmes limites de classe que pour l'Adour du Tourmalet.

Station	HER		Limite	es des classes (d'état	
Station	HEK	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
Adour du Tourmalet	Pyrénées 1	16	14	10	6	5

Limites des classes d'état pour l'IBG selon l'hydroécorégion correspondant à la station suivie

Le suivi comprend également un graphique par paramètre permettant de mieux visualiser son évolution au cours des années, ainsi qu'une interprétation des résultats.

L'ADOUR DU TOURMALET EN AVAL DE LA MONGIE

Code RNDE	5236600	Aagu Hourst A Clot de Tarbes Bee A A
Commune	BAGNERES-DE-BIGORRE	4 Rocher
Localisation précise	RD918, entre le dernier pare-avalanches et l'entrée de La Mongie	
Finalité	Aval de la STEP de la Mongie	Regir St. Edur
Masse d'eau	L'Adour de Gripp (FRFRR236_3)	faste electr
Réseau(x)	RCA	1891 2075

• Suivi pluriannuel

ETAT ECOLOGIQUE DCE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Physico-chimie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oxygène														
COD	1,60	3,60	3,30	4,80	3,60	2,85	4,74	4,20	2,30	2,68	3,50	5,13	1,05	2,80
DBO5	2,3	8,0	7,0	4,5	8,0	4,1	3,9	1,2	3,1	7,0	5,7	5,3	4,2	2,8
O2 dissous	8,2	8,8	9,4	8,7	8,9	8,4	8,3	6,0	9,3	9,3	9,3	9,1	9,3	9,1
Taux saturation O2	83	83	83	83	83	78	86	60	100	98	101	97	101	98
Nutriments														
Ammonium	3,78	3,32	6,07	0,78	9,46	2,61	3,02	3,18	2,22	5,67	1,81	2,80	1,89	1,44
Nitrites	0,05	0,02	0,21	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03
Nitrates	1,90	2,90	2,20	2,25	1,62	2,26	2,00	2,18	1,62	1,63	1,41	4,51	2,42	1,93
Phosphore total	0,32	0,33	0,31	0,06	0,31	0,19	0,07	4,19	0,19	0,44	0,09	0,18	0,08	0,23
Orthophosphates	0,55	0,41	0,48	0,11	0,26	0,46	0,09	0,53	0,38	0,30	0,13	0,17	0,09	0,11
Acidification														
pH min	7,7	7,1	7,9	8,2	8,2	7,7	7,8	7,4	7,3	7,4	8,2	6,8	7,7	7,9
pH max	8,5	8,1	8,4	8,7	8,8	8,3	8,5	8,4	8,0	8,3	8,4	8,2	8,2	8,1
Température de l'eau	9,6	11,8	8,8	11,0	9,3	10,9	15,4	8,7	12,0	10,3	11,5	9,8	11,0	13,5
Biologie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IBD2007 (note /20)														
IBG (note sur 20)					17	15	16	15	11	15	14	16	15	16
Variété taxon.					29	21	26	23	18	22	18		23	26
Gpe indicateur					9	9	9	9	6	9	9	9	9	9

BACTERIOLOGIE (SEQ V2)


E. coli Entérocoques

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
169800	96600	820700	51200	45200	67000	11200	33200	82800	275600	150800	20795	120300	
93700	15800	60800	6200	15600	5410	1680	4600	10900	59500	45900	29 500	59 500	




SMAA / Suivi qualité 2019 Tourmalet 13

Evolution des paramètres physico-chimiques



SMAA / Suivi qualité 2019 Tourmalet 14

- → Déc. 2006 : mise en place d'un traitement physico-chimique à la STEP de la Mongie. 2007 et 2008 : problème des graisses issues de la restauration (collecte au porte à porte non efficace).
- → 2006 et 2007 : plusieurs paramètres sont moyens à médiocres.
- → 2008 : la qualité physico-chimique se dégrade, elle devient mauvaise en raison du taux très élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 28/12/08).
- → 2009 : première année de conformité des rejets de la STEP. Amélioration de la qualité physico-chimique qui devient bonne.
- \rightarrow 2010 : qualité physico-chimique mauvaise à nouveau en raison du taux très élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 23/02/10).
- \rightarrow 2011 et 2012 : la qualité physico-chimique est médiocre en raison du taux élevé d'ammonium (résultats d'analyse déclassants : 8/03/11 et 21/02/12).
- → **2013** : qualité physico-chimique mauvaise, liée à la crue de juin. Résultats d'analyses également déclassants le 28/02/12. STEP non conforme (concentration et rendement).
- \rightarrow 2014 : qualité physico-chimique médiocre en raison du taux élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 25/02/14). STEP non conforme.
- \rightarrow 2015 : qualité physico-chimique mauvaise en raison du taux élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 18/02/15). STEP non conforme.
- → **2016** : qualité physico-chimique moyenne en raison du taux d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 22/02). **STEP non conforme.**
- → 2017 : qualité physico-chimique médiocre en raison du taux élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 21/02). STEP non conforme.
- → 2018 : qualité physico-chimique moyenne en raison du taux élevé d'ammonium (résultat d'analyse déclassant : 27/12). STEP conforme.
- → 2019 : qualité physico-chimique moyenne en raison du taux élevé d'ammonium et de NKJ (résultat d'analyse déclassant : 05/03). STEP non conforme (1 résultat d'autosurveillance mauvais).
- → Le paramètre P total est globalement moyen malgré l'interdiction des phosphates dans les lessives depuis le 01/07/07 (décret 2007-491 du 29/03/2007). Amélioration en 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 et 2018 (mauvais en 2013 : crue ; moyen en 2019 : crue).




Evolution des paramètres biologiques


- → Bonne à très bonne qualité hydrobiologique entre 2010 et 2019 (sauf 2014 : moyenne avec changement de taxon indicateur).
- → Globalement, la note de l'IBG est surévaluée (note de robustesse inférieure d'1 à 2 points). La présence d'organismes fortement polluo-sensibles est indicateur de la forte habitabilité de l'Adour sur cette station et n'est pas élément pouvant signaler une anomalie physico-chimique en aval de la STEP.

→ ETAT ECOLOGIQUE ←

→ L'état écologique est moyen sur toutes les années, sauf en 2016, 2018 et 2019 où il est bon. Cela est dû à une physico-chimie médiocre à mauvaise compensée par une bonne biologie (sauf 2014). Cette tendance semble se confirmer sur toutes ces années.

Evolution de la bactériologie





- → E. coli : résultats mauvais pour les années 2006 à 2018 malgré la présence de la STEP. Cela est dû au très faible débit récepteur qui concentre les rejets.
- → Entérocoques : relativement élevés mais bons résultats.

L'OUSSOUET DANS SA PARTIE AVAL



• Suivi pluriannuel

ETAT ECOLOGIQUE DCE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Physico-chimie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oxygène														
COD														
DBO5	2,4	1,6	3,2	2,0	1,6	1,8	3,2	1,6	1,8	1,1	2,8	6,0	4,3	3,3
O2 dissous	7,6	8,8	9,8	9,0	8,9	8,5	7,9	8,5	9,0	9,2	8,8	8,5	9,2	8,6
Taux saturation O2	84	90	93	87	86	92	78	85	98	98	98	94	100	98
Nutriments														
Ammonium	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,08	0,05	0,04	0,04	0,11
Nitrites	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Nitrates	3,00	2,90	2,70	2,69	2,80	2,63	2,91	2,89	2,74	2,47	2,39	2,89	2,74	3,39
Phosphore total	0,17	0,11	0,03	0,07	0,02	0,02	0,02	0,09	0,05	0,10	0,02	0,08	0,02	0,16
Orthophosphates	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,13	0,06	0,08
Acidification														
pH min	8,1	7,6	8,1	8,2	8,0	7,7	8,1	8,0	7,2	7,8	8,1	6,7	7,8	8,1
pH max	8,3	8,0	8,2	8,8	8,4	8,5	8,5	8,5	8,3	8,4	8,4	8,3	8,5	8,4
Température de l'eau	19,5	17,0	14,8	17,0	15,4	15,2	16,8	14,5	16,3	15,3	17,5	18,3	17,0	18,5
Biologie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IBD2007 (note /20)														
IBG (note sur 20)														
Variété taxon.														
Gpe indicateur														

BACTERIOLOGIE (SEQ V2)


E. coli Entérocoques

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Légende : Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Non classé

SMAA / Suivi qualité 2019 Oussouet aval 17

Evolution des paramètres physico-chimiques



SMAA / Suivi qualité 2019 Oussouet aval 18

- → L'ensemble des paramètres physico-chimiques sont bons et stables entre 2006 et 2019. Ils sont très bons en 2014 (seul paramètre déclassant en 2016 : le pH le 23/02 et le 28/12). Ces résultats sont comparables à la station 235850 (Oussouet amont).
- ightarrow Bonne qualité physico-chimique de 2007 à 2019 sauf 2014 où la qualité est très bonne.

L'ADOUR A L'AVAL DE TARBES



• Suivi pluriannuel

ETAT ECOLOGIQUE DCE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dhysica shinsia	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Physico-chimie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oxygène														
COD												1,63	1,27	3,37
DBO5												3,0	2,3	5,2
O2 dissous												8,5	9,4	8,9
Taux saturation O2												98	100	98
Nutriments														
Ammonium												0,06	0,04	0,10
Nitrites												0,02	0,02	0,01
Nitrates												3,48	4,38	3,01
Phosphore total												0,08	0,03	0,16
Orthophosphates												0,06	0,06	0,09
Acidification														
pH min												6,8	7,8	8,0
pH max												8,1	8,5	8,2
Température de l'eau												20,1	18,4	20,0
Dielegie	2006	2007	2000	2000	2010	2011	2012	2012	2014	2015	2016	2017	2010	2010
Biologie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IBD2007 (note /20)														
IBG (note sur 20)														
Variété taxon.														
Gpe indicateur														

BACTERIOLOGIE (SEQ V2)


E. coli Entérocoques

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
											11800	5700	
											3840	2 000	



SMAA / Suivi qualité 2019 Aval Tarbes 21

Evolution des paramètres physico-chimiques



SMAA / Suivi qualité 2019 **Aval Tarbes 22**

0,0


2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020


0,0

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

- → Paramètres globalement bons à très bons pour ces trois années de suivi (un seul paramètre déclassant en 2018 : le pH max le 21/08).
- → La physico-chimie est classée en bon état en 2017, 2018 et 2019.

Evolution de la bactériologie





- → Les résultats sont mauvais (E. coli) pour 2017 et 2018 (pas de suivi en 2019).
- → Les résultats concernant les entérocoques sont bons pour 2017 et 2018 (pas de suivi en 2019).
- → Pollution bactérienne pouvant limiter le développement de la pratique des sports d'eaux vives.

2019 : dernière année de suivi de la station.

LE RUISSEAU DE L'OUSSE AU NIVEAU D'ORLEIX

Code RNDE	5235068	273
Commune	ORLEIX	1,7 ©
Localisation précise	Pont de la RD2 au niveau d'Orleix	Orleix I III
Finalité	Contrôle bassin versant de l'Ousse	
Masse d'eau	Ruisseau de l'Ousse (FRFRR911_1)	D 2
Réseau(x)	RCA	280

• Suivi pluriannuel

ETAT ECOLOGIQUE DCE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Physico-chimie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Oxygène														
COD														5,1
DBO5														2,
O2 dissous														4,
Taux saturation O2														5:
Nutriments														
Ammonium														0,0
Nitrites														0,0
Nitrates														18,0
Phosphore total														0,2
Orthophosphates														0,3
Acidification														
pH min														7,:
pH max														8,
Température de l'eau														24,8
Biologie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IBD2007 (note /20)	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2010	2017	2018	2013
IBG (note sur 20)														
Variété taxon.														
Gpe indicateur														

BACTERIOLOGIE (SEQ V2)


E. coli Entérocoques

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Légende : Très bon Moyen Médiocre Mauvais Non classé

SMAA / Suivi qualité 2019 Ousse 25

Evolution des paramètres physico-chimiques



SMAA / Suivi qualité 2019 Ousse 26

Cette station a été créée en 2019 afin de connaître la qualité de l'eau de l'Ousse, masse d'eau modélisée en moins que bon dans la révision du SDAGE 2019. Les prélèvements effectués doivent permettre d'apporter une connaîssance réelle de l'état de la masse d'eau.


- → Pour cette première année de suivi 2019, les paramètres Oxygène, Nutriments et Température sont classés moyens. Ces résultats doivent être suivis sur plusieurs années afin de voir la tendance générale du cours d'eau. L'O2 dissous, la saturation et la température sont déclassants lorsque le cours d'eau n'a pas beaucoup de débit (juillet et septembre).
- ightarrow La physico-chimie est classée en état moyen en 2019.

ANNEXES




-	Localisation	des stations	de contrôle	de la c	qualité de l	l'eau des	rivières	du SMAA.
---	--------------	--------------	-------------	---------	--------------	-----------	----------	----------


Limites du CRHA ECOLOGIE PC BOL Stations de suivi ECOLOGIE SMHMA AEAG Objectif DCE des masses d'eau Bon état 2015 Très bon état 2015 Bon potential 2021 MEFM Alaric avai Ordizan ECOLOGIE ---- Bon état 2015 MEA BACT Metaux sur bryo-phytes PC BIOL Bon état 2015 Lac BACT Sur bryo-Classes de qualité Etat des lieux écologique DCE 2006-07 Suivi 2006 Adour Pouzac 0 83 Très bon Bon BACT Moyen Médiocre Mauvais Non quantifié Gailleste PC BIOL BACT Adour de Payolie ECOLOGIE ECOLOGIE PG BIOL BIOL BACT Métaux sur bryo-phytes BACT ECOLOGIE Metaux sur bryo-phytes Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 11/2012




Adour amont Tarbes Limites du CRHA ECOLOGIE Ataric avai Allier 810L Stations de suivi SMHMA AEAG PC BIOL Objectif DCE des masses d'eau BACT Metaux sur bryo-phytes Bon état 2015 Très bon état 2015 Bon potentiel 2021 MEFM PC BIOL ---- Bon état 2015 MEA ECOLOGIE PC BIOL Bon état 2015 Lac Classes de qualité Etat des lieux Suivi 2008 écologique DCE 2006-07 BIOL. \approx Bon Moyen ECOLOG/E Médiocre BIOL. Mauvais Non quantifié IRC, BIOL ECOLOGIE ECOLOGIE ROL BIOL BIOL. BACT Metaux sur bryo-phytes BACT Métaux sur tryo-phytes ECOLOGIE BICL Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 11/2012




Limites du CRHA #OL BIOL Stations de suivi SMHMA AEAG Objectif DCE des masses d'eau Bon état 2015 ECOLOGIE Très bon état 2015 Alaric avai Ordizan Bon potentiel 2021 MEFM ---- Bon état 2015 MEA .PO 810L Bon état 2015 Lac BACT Classes de qualité Etat des lieux Suivi 2010 écologique DCE 2006-07 Adour Pourac 80 Bon Moyen Médiocre Mauvais Non quantifié BACT Gallleste ECOLOGIE PG BIOL Adour de Payolia ECOLOGIE ECOLOGE BIOL BACT Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 11/2012




Limites du CRHA BOL. Stations de suivi SMHMA AEAG Objectif DCE des masses d'eau Bon état 2015 Très bon état 2015 BIOL. Bon potentiel 2021 MEFM Alaric aval Ordizan --- Bon état 2015 MEA BIOL Bon état 2015 Lac Classes de qualité Etat des lieux Suivi 2012 Adour Pouzac écologique DCE 2006-07 80 Bon Moyen Médiocre Mauvais ECOLOGIE BIOL RO. BOX BACT Sur bryo-phyles BACT E S Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 11/2012





Limites du CRHA PC 810L Alaric aval Aller Stations de suivi SMHMA AEAG Objectif DCE des masses d'eau Bon état 2015 Très bon état 2015 Bon potential 2021 MEFM BIOL Bon état 2015 MEA Bon état 2015 Lac Classes de qualité Etat des lieux ECOLOGIE Suivi 2013 écologique DCE 2006-07 PC BIOL \otimes Bon Moyen Médiocre ECOLOGIE Mauvais Non quantifié Adour amont Bagnères ECOLOGIE BIOL. BACT Metaus sur bryo-phytes Adour de Lesponne ECOLOGIE BIOL. BACT Metaux sur bryo-phytes ECOLOGIE BACT Metaux sur bryo-phytes Adour de Gripp BIOL BIOL Adour du Tourmalet Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 06/2015



Adour amont Tarbes Limites du SMHMA an Bou Alaric avai Aller Stations de suivi **SMHMA** AEAG Objectif DCE des masses d'eau Bon état 2015 Très bon état 2015 Bon notential 2021 MFFM BIOL Bon état 2015 MEA Bon état 2015 Lac Classes de qualité Etat des lieux ECOLOGIE Suivi 2016 écologique PO BIOL 80 BACT Bon Moyen Atlour avail Bagnères Médiocre ECOLOGIE Mauvais PC BIOL Metaux sur bryou physics 23 0 Non quantifié Adour amont Bagnéres ECOLOGIE BOL. Adour de Lesponne Adour de Payolle ECOLOGIE eg BIOL BACT Sur bryo-phytes ECOLOGIE Adour de Payolle amont RC BIOL BICL. BACT Metaux surbryo-phytes BACT Adour de Gripp NC BIOL Adour du Tournalet Source : SMHMA Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour - 01/2017







LOCALISATION DES STATIONS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES COURS D'EAU DU SMAA

